



Los limites son:

- Bornes de salida de la Toma Primaria
- Bornes de salida de la Termomagnética
- Bornes de salida del Medidor

El Usuario debe mantener las instalaciones propias en perfecto estado de conservación, como asimismo los gabinetes y/o locales donde se encuentran ubicados los medidores o equipos de medición, los que deben tener acceso libre las 24 hs, permanecer limpios, iluminados y libres de obstáculos que dificulten la lectura de los instrumentos